Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 12670

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00012670
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Fecha: 30/08/15
Hora: 16:09:20

Detalles del Equipo

Equipo:	GS023 T11UM SDMO	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	T11UM12007716	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	4,737.00	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	Manntenimiento 250hr				
Codigo de Falla:	GENERATORS	Grupo:		Teller:	AFEX WORKSHOP
Sistema:		Tecnico:	14130 ALFREDO RUILOBA	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento 250 Hrs -

Trabajo Realizado:

- Cambio de filtros: Aceite, Diesel, Aire y Aceite de Motor -
- Inspección: Bateria, Correa, Nivel diesel, coolant y Aceite - O.K -
- Limpieza del equipo -
- Inspección General. O.K -

Observaciones:

Filtro Aceite: LF386 Hastings (1)
Filtro Diesel: FF5711 Fleetguard (1)
Filtro Aire: AH8925 Fleetguard (1)
Aceite 15W-40: 2 Gls.

HOROMETRO: 4,990 hrs.

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA A.R.

NOMBRE Alfredo E. Ruiloba Casas.

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Juan Rivera

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 12621

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00012621
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

Fecha: 30/08/15
Hora: 8:03:29

Detalles del Equipo

Equipo:	GS074 T30 SDMO	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	T30U12003209	Frente de Trabajo:	206 Other location
Horometro:	3,418.00	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO DE 250 HRS.				
Codigo de Falla:	GENERATORS	Grupo:		Teller:	AFEX WORKSHOP
Sistema:		Tecnico:	16951 AZAEL SANJUR	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:

Cambio del aceite 15w40
filtro aceite LF3828
filtro diesel FF5300

Limpieza general, verificación de fluidos y correa del motor

Observaciones:

Parámetros eléctricos correctos.

HOROMETRO : 3,766 hrs

INICIO (fecha/hora)	FINAL (fecha/hora)
30-8-15 7:30 p.m	30-8-15 5:45 pm

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 12617

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00012617
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

Fecha: 30/08/15
Hora: 7:43:46

Detalles del Equipo

Equipo:	GS002 GEP 110-4 OLYMPIAN	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	LEN03263	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	22,693.00	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO DE 250 HRS.				
Codigo de Falla:	GENERATORS	Grupo:		Teller:	AFEX WORKSHOP
Sistema:		Tecnico:	14130 ALFREDO RUILOBA	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento 250 Hrs -

Trabajo Realizado:

- Cambio de filtros: Aceite, Diesel, Aire y Aceite Motor -
- Limpieza del Equipo y Area - Ajuste de Correa
- Inspección: Nivel Coolant, Diesel, Aceite, Baterias, Correas (O.K)

Observaciones:

Filtro Aceite: LF701 Fleetguard (1)
Filtro Diesel: 26560201 Perkins (1)
Filtro Aire: RS5641 Baldwin (1)
Aceite 15w-40: 3 Gls

HOROMETRO: 7,97.8 Hrs

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA A. Ruiloba

NOMBRE Alfredo E. Ruiloba Casas
TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Juan Leite

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 12561

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00012561
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

Fecha: 29/08/15
Hora: 14:32:40

Detalles del Equipo

Equipo:	GS112 J60U-NEXYS SDMO	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	14010526	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	1,202.01	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO DE 250 HRS.				
Codigo de Falla:	GENERATORS	Grupo:		Teller:	AFEX WORKSHOP
Sistema:		Tecnico:	16669 ALCIDES MORENO	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: Mant Preventivo : se Procedio a Remplazar el Filtro de aceite LF 463 Hastings, Filtro de Diesel 19531 Fleetguard, Filtro de aire 2033 Hastings, Cambio de aceite al motor, Limpieza General

13.9 - DC. V

F/E - 207 V, 208V, 209,V

F/N - 120V

Observaciones: 47°C

HOROMETRO : 1442, Prox 1692

INICIO (fecha/hora)	29/8/15 1:00		FINAL (fecha/hora)	29/8/15 2:30

Carlos Gonzales

FIRMA Alcides Moreno

NOMBRE Alcides Moreno F

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 12530

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00012530
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

Fecha: 29/08/15
Hora: 9:00:13

Detalles del Equipo

Equipo:	GS027 3412 CAT	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	DJN00291	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	1.00	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO DE 250 HRS.				
Codigo de Falla:	GENERATORS	Grupo:		Teller:	AFEX WORKSHOP
Sistema:		Tecnico:	14130 ALFREDO RUILOBA	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento 250 Hrs -

Trabajo Realizado:

-Cambio filtros: Aceite, Diesel
- Limpieza del Equipo y Area -
- Se le agregaron 5gls de Coolant -
- Se le instalaron 4 Correas del Ventilador (Personal de IIASA CAT)
- Inspección de Baterias, Nivel Coolant, Diesel y Aceite (O.K)

Observaciones:

Filtro Aceite: LF691A Fleetguard (2)
Filtro Diesel: 1R-0749 Fleetguard (2)
Filtro Aire: No Hay
Aceite 15W-40: 40 Gls

HOROMETRO: 1,213 hrs

INICIO (fecha/hora)			FINAL (fecha/hora)	

FIRMA	A. E. Ll. C	
NOMBRE	Alfredo E, Ruiloba Casas	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Juan Cano